Baumit NanoporTop

Baumit NanoporPutz
Ficha de segurança

Em conformidade com a directiva 91/155/CEE

Última revisão: Junho de 2006
Substitui a versão de: -

1.	Identificação do material/da preparação e empresa	
1.1	Nome comercial:	**Baumit NanoporTop**
1.2	Nome químico:	
1.3	Fornecedor:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg/Wopfing Telefone: +43 2663 400 0 Fax: +43 2663 400 266
1.4	Número de emergência:	Centro de informação para intoxicações: +43 1 4064343

2.	Composição/informação sobre os componentes	
2.1	Descrição química:	Reboco de camada fina com cargas inertes, pigmentos corantes e materiais adicionais inorgânicos e orgânicos. Contém silicato de potássio. N.º CAS 1312-76-1, n.º EINECS 215-199-1
2.2	Símbolo:	-
2.3	Frases R:	-

3.	Identificação de perigos	
3.1	Identificação:	O produto não está sujeito à obrigação de etiquetagem de acordo com a legislação sobre substâncias químicas.
3.2	Perigos específicos:	Nenhum.

4.	Primeiros socorros	
4.1	Observações gerais:	Assistência imediata.
4.2	Inalação:	Garantir ar fresco. Em caso de mal-estar/dores, consultar o médico.
4.3	Contacto com a pele:	Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.
4.4	Contacto com os olhos:	Em caso de contacto com os olhos, lavar durante alguns minutos com água abundante e consultar o médico.
4.5	Ingestão:	Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo ou a embalagem.
4.6	Indicações para o médico:	--

5.	Medidas de combate a incêndios	
5.1	**Agentes extintores adequados em caso de incêndio:**	Névoa de água, espuma, dióxido de carbono.
5.2	**Agentes extintores não adequados por razões de segurança**	--
5.3	**Advertências especiais de extinção:**	Não inflamável em condições normais.

6.	Medidas a tomar em caso de fugas acidentais	
6.1	**Medidas de precaução pessoais:**	Equipamento de protecção pessoal (ver ponto 8.3).
6.2	**Medidas de protecção ambiental:**	Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas. Em caso de contaminação acidental, informar as autoridades competentes.
6.3	**Métodos de limpeza:**	Absorver com material absorvente de líquidos (p. ex. areia, serrim, terra de diatomáceas, etc.) e eliminar de acordo com os regulamentos locais.

7.	Manuseamento e armazenamento	
7.1	**Manuseamento:**	Certifique-se de que o local de trabalho está bem ventilado.
7.2	**Armazenamento:**	Manter os baldes bem fechados. Voltar a fechar correctamente os baldes abertos para evitar que sequem ou endureçam. Proteger contra as geadas.

8.	Valores limite de exposição e equipamento de protecção pessoal	
8.1	**Advertências adicionais sobre a estrutura das instalações técnicas:**	Ver 7.1
8.2	**Valores limite:**	--

8.3	**Equipamento de protecção pessoal:**	Protecção respiratória: recomendada (filtro P2). Protecção das mãos: recomendada (luvas de algodão com nitrilo). Protecção ocular: recomendada (óculos de protecção com fecho hermético). Protecção corporal: roupa de trabalho impermeável.
8.4	**Medidas de protecção gerais:**	Evitar o contacto prolongado com os olhos e com a pele.
8.5	**Medidas higiénicas:**	Evitar o contacto com alimentos. Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante.

9.	**Características físicas e químicas**	
9.1	**Aspecto:**	Forma: pastosa. Cor: em função do pigmento corante. Odor: suave, característico.
9.2	**Densidade:**	Aprox. 1.850 g/dm³.
9.3	**Densidade aparente do pó:**	
9.4	**Dados relevantes para a segurança:**	Ponto de inflamação em °C: não aplicável. Temperatura de inflamação em °C: não aplicável. Auto-inflamação em °C: não aplicável. Solubilidade em água: misturável. Mudança de estado: Valor pH/nota: Aprox. 11. Ponto de fusão em °C: não aplicável.