

**T-REX CLEANER**

Data: 09/10/2015

Pág. 1 de 1

**Dados técnicos:**

<b>Base</b>	100% solvente de hidrocarboneto
<b>Consistência</b>	Líquida
<b>Densidade</b>	Ca. 0,75 g/mL
<b>Grau de acidez pH</b>	Neutro
<b>Solubilidade à água</b>	Insolúvel
<b>Substância orgânica volátil (COV)</b>	97%
<b>Temperatura de aplicação</b>	5 °C → 30 °C

**Produto:**

T-REX CLEANER é um poderoso produto desengordurante e de limpeza, com secagem rápida, para todo o tipo de trabalho de manutenção, selagem e montagem.

**Características:**

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Embalagem a usar em qualquer ângulo (360°)

**Aplicações:**

- Indicado para a limpeza e desengorduramento de elementos mecânicos.
- Ideal para a preparação de superfícies antes de aplicar um selante ou adesivo.
- Elimina excessos de MS Polímeros, selantes PU ou silicones não curados, resíduos de alcatrão, graxa, cera, etc.
- Pode ser usado na grande maioria dos substratos (metal, plástico, PVC, etc.), sem deixar qualquer resíduo.
- Recomendado para utilização anterior e posterior da aplicação do T-REX não curado.

**Apresentação:**

Cor: transparente

Embalagem: lata aerossol de 400ml

**Conservação:**

3 anos conservado na embalagem fechada, armazenada num local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

**Modo de Emprego:**

Superfície: seca e sem pó.

Método: Agitar bem antes de usar.

Pulverize a uma distância de, aprox., 20 cm. Aplicar a quantidade pretendida. Após a aplicação, esfregue a superfície com um pano limpo, sempre na mesma direção. Não use panos sujos para evitar contaminar a superfície que pretende limpar. Deixe o produto evaporar completamente antes de aplicar o T-REX POWER ou qualquer outro selante. Para conseguir um melhor acabamento aquando da aplicação do T-REX POWER, pulverize T-REX CLEANER e utilize em seguida uma espátula para fazer o alisamento da junta. Verifique sempre a compatibilidade das superfícies a limpar antes da aplicação.

**Conselhos de Segurança e de Saúde:**

Respeitar as regras usuais de higiene e de segurança no trabalho. Utilizar numa área ventilada. Não fumar durante a aplicação. Em contacto com a pele e olhos, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.

**Observações:**

Dada a vasta gama de plásticos, tintas e vernizes disponíveis no mercado, recomendamos sempre a realização de um teste preliminar num local discreto da superfície, de modo a garantir que não existe o risco da superfície ser atacada ou manchada.

**Responsabilidade:**

O conteúdo desta ficha técnica é o resultado de testes, monitorizações e experiências. A ficha tem uma natureza genérica e não constitui qualquer termo de responsabilidade. É obrigação do utilizador determinar, através dos seus próprios testes, se o produto é indicado para a aplicação.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes e visto não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.